



FutureNet NXR,WXRシリーズおよびCMS-1200における

DCCPセッションの脆弱性について

[脆弱性情報]

DCCPセッションにおけるサービス運用妨害(DoS)などが発生する可能性があります。

[対象製品]

FutureNet NXR-1200
FutureNet NXR-350/C
FutureNet NXR-230/C
FutureNet NXR-155/Cシリーズ
FutureNet NXR-130/C
FutureNet NXR-125/CX
FutureNet NXR-120/C
FutureNet WXR-250
FutureNet NXR-G100シリーズ
FutureNet CMS-1200

[対策方法]

本脆弱性の対策を施したファームウェアをダウンロードし、バージョンアップをおこなってください。

FutureNet NXR-1200 Ver5.22.5Fで対応
FutureNet NXR-350/C Ver5.22.6Fで対応
FutureNet NXR-230/C Ver5.25.2Aで対応
FutureNet NXR-155/C Ver5.22.5Fで対応
FutureNet NXR-130/C Ver5.13.15で対応
FutureNet NXR-125/CX Ver5.25.3で対応
FutureNet NXR-120/C Ver5.24.1Hで対応
FutureNet NXR-G100 Ver6.1.2で対応
FutureNet WXR-250 Ver1.2.5で対応
FutureNet CMS-1200 Ver1.3.6で対応

[更新履歴]

2014/05/20 新規登録,NXR-125/CX Ver5.25.3で対応
2014/05/26 NXR-120/C Ver5.24.1Hで対応
2014/05/27 NXR-G100シリーズ Ver6.1.2で対応

2014/05/28 NXR-1200 Ver5.22.5F,NXR-350/C Ver5.22.6F,NXR-230/C Ver5.25.2A,NXR-155/C Ver5.22.5F,
NXR-130/C Ver5.13.15,WXR-250 Ver1.2.5,CMS-1200 Ver1.3.6で対応